



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 322, тел. (86146) 4-03-72

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 108/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЛИЦЕЙ №1 ИМЕНИ СЕМИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 108 от «29» августа 2022 года

в период с «12» сентября 2022 г. по «23» сентября 2022г.

1. Старшим дознавателем ОНД и ПР Славянского района УНД и ПР ГУ МЧС России

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Лакиза Евгением Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

2. Инспектором ОНД и ПР Славянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы Алтуховым Егором Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена

плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Белик Любовь Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Эвакуационный выход с первого этажа здания школы на задний двор имеет высоту 1,75м	ст. 4, ст. 6, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.3.2 СП 1.13130.2020	23.03.2023 г.	
2.	Эвакуационный выход с первого этажа здания школы на задний двор имеет ширину 0.7м	ст. 4, ст. 6, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.3.3 СП 1.13130.2020	23.03.2023 г.	
3.	В здании школы, не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 (б) Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
4.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно отсутствует противопожарная	ст. 4, ст. 6, ст. 88, ч.1, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	23.03.2023 г.	

	дверь в помещение книгохранилища на третьем этаже здания.			
5.	Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории школы, не организовывается проведение их проверок в части водотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.48 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
6.	На дверках шкафов пожарных в школе, после аббревиатуры «ПК», порядковый номер отсутствует.	ГОСТ Р 51844-2009	23.03.2023 г.	
7.	Ширина дверного проема на пути эвакуации на 3 этаже здания 0,7 м	ст. 4, ст. 6, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.3.3 СП 1.13130.2020	23.03.2023 г.	
8.	В полу 2 этажа в здании школы при переходе из здания школы в столовую допускается перепад высот менее 0,45 с количеством ступеней менее 3-х.	ст. 4, ст. 6, ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.3.5 СП 1.13130.2020	23.03.2023 г.	
9.	В здании школы на 1 этаже, не обеспечивается периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60, Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
10.	На втором этаже здания школы отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь, ведущая из коридора в лестничную клетку.	п.16(д) Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
11.	На путях эвакуации 3 этажа школы, допускается отделка стен и потолков материалами с классом пожарной опасности более КМ0.	ст. 4, ст. 6, таблица 28 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	23.03.2023 г.	
12.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности	ст. 4, ст. 6, ст. 88, ч.1, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	23.03.2023 г.	

	не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно отсутствует противопожарная дверь в помещение серверной на втором этаже здания.			
13.	На первом этаже здания школы отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь, ведущая в спортзал	п.16(д) Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
14.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно отсутствует противопожарная дверь в помещение библиотеки на первом этаже здания, отделяющая помещение книгохранилища от читального зала	ст. 4, ст. 6, ст. 88, ч.1, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	23.03.2023 г.	
15.	На путях эвакуации, в здании школы, а именно в помещении столовой, допускается отделка полов материалами с классом пожарной опасности более КМ0, а именно ламинат	ст. 4, ст. 6, таблица 28 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	23.03.2023 г.	
16.	На первом этаже здания на пути эвакуации на двери отсутствуют устройства для самозакрывания	п. 24, Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
17.	Помещения для технического персонала, расположенного на 1 этаже здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 4 НПБ 110-03	23.03.2023 г.	
18.	Допускается хранение горючих материалов в помещении	п. 35 (е), Постановление Правительства РФ №1479 от	23.03.2023 г.	

	электрощитовой	16.09.2020 г.		
19.	Отсутствует акт выполненных работ по обработке сцены в помещении столовой огнезащитным покрытием	п. 13 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
20.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
21.	Руководителем не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	23.03.2023 г.	
22.	В здании школы АПС находится в нерабочем состоянии	п. 54 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. ст. 4,ст.5 ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г	23.03.2023 г.	
23.	В здании школы СОУЭ находится в нерабочем состоянии	п. 54 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. ст. 4,ст.5 ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г	23.03.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Белик Л.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший дознаватель ОНД и ПР Славянского района

Старший лейтенант внутренней службы

Лакиза Е.В.

Инспектор ОНД и ПР Славянского района

Старший лейтенант внутренней службы

Алтухов Е.С.

✓  
(подпись)

